

Zagrożenia związane z użytkowaniem:

- **Ryzyko skaleczenia:** Ostro zakończone krawędzie lub narożniki mogą powodować przecięcia.
 - **Ryzyko urazu oka:** Przy gwałtownym cofnięciu lub ześlizgnięciu się narzędzia.
 - **Zagrożenie mechaniczne:** Upuszczenie liniału może prowadzić do urazów stopy lub uszkodzenia powierzchni roboczej.
 - **Ryzyko błędu pomiarowego:** Zabrudzenie, korozja lub zgięcie liniału wpływają na dokładność.
-

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. **Używaj zgodnie z przeznaczeniem** – wyłącznie do pomiaru lub kontroli prostoliniowości.
 2. Nie stosuj jako dźwigni, pręta, przewodnicy tnącej ani elementu podporowego.
 3. **Chwytaj obiema rękami przy dłuższych liniałach (500 mm+)**, aby uniknąć wygięcia lub upuszczenia.
 4. Nie wykonuj gwałtownych ruchów w kierunku twarzy.
 5. **Nie uderzaj liniałem** o inne powierzchnie – grozi uszkodzeniem krawędzi.
 6. Regularnie **czyść liniał i kontroluj go pod kątem pęknięć lub zagięć**.
 7. Przechowuj na miękkim podłożu lub zawieszony na specjalnym uchwycie.
-

Środki ostrożności:

- Zaleca się stosowanie **rękawic roboczych** przy intensywnym użytkowaniu.
 - W pomieszczeniach warsztatowych – **stosuj ochronę oczu** przy pracy w pobliżu maszyn.
 - **Nie udostępniaj osobom nieprzeszkolonym.**
 - Nie używaj liniału, jeśli jest skorodowany, wygięty lub uszkodzony.
-

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, chronionym przed wilgocią i pyłem.
- Dłuższe liniały (powyżej 500 mm) przechowywać poziomo na równym podłożu lub w futerałach.
- Regularnie zabezpieczaj powierzchnię pomiarową lekkim olejem antykorozyjnym.